



(3) Убрать доп колена,
перенести за стойку,
что подвинет глушитель
дальше от шахты

(2) Вывернуть воздуховод относительно стоек
(сместить к центру чердака на 180 мм)
Сместить глушитель в сторону люка

(3) Сместить глушитель в сторону люка

(4) Демонтаж глушителя воздуховода ф200

(1) Повернуть на 90 для ввода в шахту
(сохранить высоту)

Лист Цинк 415-420 мм

11400

806

904

940

1023

975

418

418

418

418

418

136

320

985

320

750