

Примечание: воздуховоды с горизонтальным пролетом более 2-х метров могут потребовать установки принудительных вентиляторов